

Boringskontrol

Rødvig Vandværk I/S
Skørpinge Mark 16
4673 Rødvig Stevns

Analysereport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 1 af 6

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvetype: Udslyningsprøve 218.628 B1 Provested: DGU 218.628 Rødvig Vandværk Provedato: 2025-11-24 Kl. 10:48 Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009	
Temperatur	8,7 °C		
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Se blad 2.			

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Dårlig prøvehane til iltmåling

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Marie-Louise Andersen, Laborant

Analyserapport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 2 af 6

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkørød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 3 af 6

UORG. SPORSTOFFER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Barium	Ba	µg/l	136		DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Bor	B	µg/l	61		DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Strontium	Sr	µg/l	3480		DS/EN ISO 11885:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Handwritten: *Handwritten signature*

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Rødvig Vandværk I/S
218.628 B1
DGU 218.628
Prøvedato: 2025-11-24 Kl. 10:48

Analyserapport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 4 af 6

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-10541504, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Langkue Anger

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Boringskontrol

Rødvig Vandværk I/S
218.628 B1
DGU 218.628
Prøvedato: 2025-11-24 Kl. 10:48


Analysereport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 5 af 6

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Atrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Bentazon µg/l	0,014		LC/MS/MS	30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dichlorprop µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Glyphosat µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Hexazinon µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Imazalil µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Mechlorprop µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metalaxyl µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metaldehyd µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metribuzin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Monuron µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Simazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,4-dichlorphenol µg/l	< 0,01		GC/MS/MS	30 %
2,6-DCPP µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,6-Dichlorbenzosyre µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA 369873) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
4-Nitrophenol µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Alachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desethylatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desisopropylatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-10541504, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Marie-Louise Andersen, Laborant

Boringskontrol

Rødvig Vandværk I/S
218.628 B1
DGU 218.628
Prøvedato: 2025-11-24 Kl. 10:48

Analysereport nr. 20251210/009
10. december 2025
Blad 6 af 6

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Didealkylhydroxyatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor OA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Ethylenthiourea µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metribuzin-desamino-diketo µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metribuzin-diketo µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
CGA62826 µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMSA) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Pentachlorbenzen µg/l	< 0,01		GC/MS/MS	30 %
Propachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
t-Sulfinyleddikesyre µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
LM6 (SYN545666) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) µg/l	0,17		LC/MS/MS	30 %
LM5 (CGA 324007) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
LM3 µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
AMPA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
BAM µg/l	0,047		LC/MS/MS	30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desphenyl-chloridazon µg/l	0,016		LC/MS/MS	30 %
Metamitron-desamino µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metazachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metazachlor OA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
CGA108906 µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-10541504, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant